

STYRCON ako sanácia proti vlhkosti



Budova bývalého obilného skladu z 19. stor. Murivo je z kameňotehly, bez hydroizolácie.



Po očistení od starej omietky sa na pôvodné murivo naniesli omietkové pásy... (každých 45 cm)



... o ktoré sa prikladali Styronové dosky. Vlhkosť sa prirodzene ventiluje a vďaka makropórovitosti Styronu sa voda nedokáže vztláčaním dostať na povrch.



Styrcón sa prichytával o podklad len tanierovými hmoždinkami, bez lepenia.



Po vytvorení výstužnej vrstvy (sklomriežka vtlačená do lepiacej stierky) sa naniesla ušľachtilá minerálna omietka.

